

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 04 » октябрь 2014 г.
Дом № 9 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Дорожная
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 1969 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие повала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Руджабова С.Р.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Филонова В.И. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования:

а) крыша требуетеся кан. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов (окна перебувают
в исправл.)

е) подвальные помещения _____

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления требуетеся кан. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство требуетеся кан. ремонт

2. Обеспеченность:

а) котельных -- топливом _____

б) жителей -- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц
обеспечены

Выводы и предложения.

Требуются нам. ресурсы и ресурсы
групп Ч.О., жемчужинерождение,
отделенские, новоязыки новоязыков,
древней олен

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____



Дюмабов С.И.
Железковичи В.И.
Ленев В.И.