

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 05 » октябрь 2024 г.
Дом № 5 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Помутского окончание
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 1994 материал стен кирпичная
Число этажей 9 наличие повала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Першабова С.Р.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Федюков С.И. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

г) фасад здания имеются перекошены в стене
присутствие кам. residues кирпич. смеси.

д) входные двери и оконные переплеты _____

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания присутствие тапчанной
рессынт

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство присутствие кам. residues

2. Обеспеченность :

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____





в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения.

Требование кан. ремонт окон,
фасада, электропроводки, сантехнический
ремонт санузлов.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____


  
Тамбиев С.В.
Невдалова В.И.
Мухомов В.Ф.