

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«     » октябрь 2024 г.  
Дом № 32 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) Маяковская \_\_\_\_\_  
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12» \_\_\_\_\_

## Общие сведения по строению

Год постройки 1990 материал стен панельный  
Число этажей 9 наличие повала тех. подпол

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Тармонова С.В.  
членов комиссии, представителя общественного домами комитета \_\_\_\_\_  
в присутствии техника Тимонова В.И. произвела проверку готовности к  
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного  
оборудования :

а) крыша требуется сан. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения требуется сан. ремонт

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления требуется сан. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске  
к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство требуется сан. ремонт

2. Обеспеченность : \_\_\_\_\_

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_




в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц  
обеспечены.

Выводы и предложения.

Требуется сам. ремонт арбузу  
№ 4/0 с электропроводами.  
Заклеить лодку клеем и шпаклевкой.

Председатель комиссии

Члены комиссии

 Radsekov G.G.  
 Nedosev E.S.  
 Bobov A.Y.