

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«   » октябрь 2014 г.  
Дом № 34 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) Маяковские \_\_\_\_\_  
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

## Общие сведения по строению

Год постройки 1993 материал стен накирпичей  
Число этажей 9 наличие повала нет, паркане

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Видялов С. П.  
членов комиссии, представителя общественного домами комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Федоскиной В. М. произвела проверку готовности к  
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного  
оборудования:

а) крыша требуете сам. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления \_\_\_\_\_

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске  
к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство требуете сам. ремонт

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц  
обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется ком. решение по вопросу,  
электропроводке

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_



Трожадов С. В.  
Григорьев С. В.  
Левин В. П.