

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 2014 г.
Дом № 36 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Майская
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 1994 материал стен панельный
Число этажей 9 наличие повала тех. покрытие

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Риджабов С. К.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Александров В. И. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования :

а) крыша требуются кап. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

г) фасад здания требуются укрепление фасада

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство требуются кап. ремонт

2. Обеспеченность : _____

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц
обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется кан. ремонт кровли,
фасада, электропроводки.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____



Рахмонов С.А.
Мухоморова Т.А.
Семенов Р.А.