

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 8 « октябрь 2014 г.
или строение (корпус)
по ул. (пер.) Маяковская
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен панельный
Число этажей 5 наличие повала нет, пароси

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Тюжмазово С.П.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета

в присутствии техника Жуковича В.И. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования:

а) крыша удов. (проб. ремонт, дренажная кровля)

б) чердачное помещение и его вентиляция —

г) фасад здания предметом ком. ремонт швов

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов. (проб. дренаж осенний)

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления предметом ком. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство предметом ком. ремонт

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц
обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется ком. ремонт пучка Ц.О.
электропроводки, герметизация швов.

Председатель комиссии

Члены комиссии

[Handwritten signature]

Романов С.А.
Александров Е.О.
Мухоморов В.И.