

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 2024 г.
Дом № 309 или строение (корпус) 1
по ул. (пер.) Мисковская
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен панельный
Число этажей 5 наличие повала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Раоматов С.Ф.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета

в присутствии техника Александров В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования :

а) крыша требуется сан. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство требуется сан. ремонт

2. Обеспеченность :

а) котельных – топливом

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Требуются как решение ировеи,
жизнпрогнорировки.

Председатель комиссии

Члены комиссии

[Handwritten signature]

Антонов. С. Ф.
Климовича С. В.
Левин В. Н.