

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« сентябрь » 2014 г.
Дом № 315 или строение (корпус) 1
по ул. (пер.) Московская
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен панельный
Число этажей 5 наличие повала ниже

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Видялова С.В.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Михалова В.М. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

г) фасад здания предметом ком. расслед.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания предметом расслед.

з) система центрального отопления предметом расслед.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство предметом ком. расслед.

2. Обеспеченность :

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечит

Выводы и предложения.

Требуется кон. ремонт шлеи
оросафа, электропровода, шруд 2.0,
отсебеники

Председатель комиссии

Члены комиссии

А. Рамадов
С. А.

Рамадов С. А.
Телекенов Б. У.
Летков Р. А.