

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2024 г.  
Дом № 315 или строение (корпус) 5  
по ул. (пер.) Московские  
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

## Общие сведения по строению

Год постройки 1994 материал стен панельный  
Число этажей 9 наличие повала имеется

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рудякова С.В.  
членов комиссии, представителя общественного домами комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Александров В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования :

а) крыша требуется ком. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

г) фасад здания требуется ком. ремонт швов

д) входные двери и оконные переплеты \_\_\_\_\_

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления требуется ком. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство требуется ком. ремонт

2. Обеспеченность : \_\_\_\_\_

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены



Выводы и предложения.

Средства ком. исследов. проводим,  
контрпроверке, приг. Ц.О., шлов

Председатель комиссии

Члены комиссии

Исмаилов С.Ф.  
Исмаилов С.Ф.  
Исмаилов С.Ф.