

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2024 г.
Дом № 315 или строение (корпус) 6
по ул. (пер.) _____
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 1994 материал стен кирпич
Число этажей 9 наличие повала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рудякова С.В.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Александров В.И. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования :

а) крыша требуется кон. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

г) фасад здания требуется кон. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания требуется кон. ремонт

з) система центрального отопления удов (пред. увеличение диаметра труб)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство требуется кон. ремонт

2. Обеспеченность :

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется ком. ремонт кровли,
ком. ремонт швов, электроремонт,
откосники.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____



Курмаев С.Ф.
Председатель
Левин В.Р.