

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 05 » октябрь 2014 г.
Дом № 321 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Московские _____
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен наибольшей
Число этажей 5 наличие повала тех. напольные

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Мигушкова С.В.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Жуковской В.И. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

г) фасад здания требуется кон. ремонт окон

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения требуется ремонт входов

ж) отмостка вокруг здания требуется кон. ремонт

з) система центрального отопления требуется кон. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство требуется кон. ремонт

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц
обеспечены

Выводы и предложения.

Зарубежные ком. решением нашей организации
жестко контролировать, отследить, Ч.О.,
решают вопросы в порядке

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

[Handwritten signature]

Рахмонов С.Р.
Темнов В.В.
Калин В.И.