

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 01 » октябрь 2014 г.
Дом № 331 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Московская _____
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 1964 материал стен кирпичной
Число этажей 5 наличие повала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рудяков С.В.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Челомовой В.И. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

г) фасад здания требуется кон. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты удов (окна требуют
замены)

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания требуется кон. ремонт

з) система центрального отопления требуется кон. ремонт.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые elevatorные узлы и бойлерные требуются ремонт-
ные работы

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство требуется кон. ремонт

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется кон. ремонт отсара,
электропроводки, отсасывае, мрзб Ц.О,
и оссе.

Председатель комиссии

Члены комиссии



Камаров С.И.
Железкобе С.И.
Железкобе В.А.