

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 20 » октябрь 2024 г.
Дом № 333 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Московская
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 1964 материал стен кирпичный
Число этажей 5 наличие повала всесезонное

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Руднебова С.А.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Чемоданова В.М. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения требуют ремонта

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления требуются ком. ремонт
труб Ц.О.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные треб. ремонта

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство требует ком. ремонт

2. Обеспеченность :

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется кан. проект микропро-
водки, проект Ч.О., проект народного
хозяйства

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

[Handwritten signature]

Рыжиков С.С.
Иванов И.И.
Левин В.В.