

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 2014 г.
Дом № 79 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Терского шоссе
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 2007 материал стен кирпичный
Число этажей 4 наличие повала пов. поднавье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Видябова С.Г.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Мельникова В.И. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования :

- а) крыша удов.
- б) чердачное помещение и его вентиляция удов.
- г) фасад здания удов.
- д) входные двери и оконные переплеты удов.
- е) подвальные помещения удов.
- ж) отмостка вокруг здания удов.
- з) система центрального отопления _____
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) удов.
- м) электрохозяйство удов.

2. Обеспеченность :

- а) котельных – топливом _____
- б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения.

[Large blue scribble]

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

[Handwritten signatures]
Рахматов С. Р.
Ибрагимов С. У.
Селиев В. Н.