

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октября 2011 г.
Дом № 12 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Петрова
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 1999 материал стен облиц. кирпич
Число этажей 2 наличие повала тех. подвале

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Иуртадова С.В.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Семелюковой Е.М. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования:

а) крыша пробукана ремонт не выполнен.
рассеяна

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

г) фасад здания пробукана усиление не выпол.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания пробукана ремонт

з) система центрального отопления пробукана ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство пробукана ремонт

2. Обеспеченность: _____

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечит.

Выводы и предложения.

Требуются кон. ремонт жакетно-про-
водки, отщелачивки, штурб Ц.О., ремонт
кроссов

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____



Пирмадов С.И.
Хасановичев Б.У.
Мелик В.И.