

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 2024 г.
Дом № 6 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Светлая
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 1992 материал стен кирпичный
Число этажей 5 наличие повала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Руднева С.Ф.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Челомов Е.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

г) фасад здания требуются углубленные меры

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания требуются ком. работы

з) система центрального отопления требуются ком. работы

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство требуются ком. работы

2. Обеспеченность : _____

а) котельных — топливом _____

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения.

Требование устранить стел
кан. ремонт железной дороги,
откосами, прил. Ч.О.

Председатель комиссии

Члены комиссии



Тартабов С.Ф.
Хасанов Б.У.
Халил В.А.