

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«   » октября 2011 г.  
Дом № 8 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) Светлана  
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

## Общие сведения по строению

Год постройки 1996 материал стен ккершнгицеб  
Число этажей 5 наличие повала ксссссс

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Журналова С.В.  
членов комиссии, представителя общественного домами комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Чепуров Е.И. произвела проверку готовности к  
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного  
оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты \_\_\_\_\_

е) подвальные помещения пробукетисе рсссссс

ж) отмостка вокруг здания \_\_\_\_\_

з) система центрального отопления удов

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске  
к эксплуатации печей ) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство пробукетисе ком. рсссссс.

2. Обеспеченность : \_\_\_\_\_

а) котельных -- топливом \_\_\_\_\_

б) жителей -- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обсссссс

Выводы и предложения.

Требуется нам. ремонт откосов,  
электропроводки подвального  
помещения

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_



Дроздобов С.А.  
Бессоколкин Е.В.  
Кликин В.А.