

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 2 « октябрь 2014 г.  
или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) Мехматская  
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

## Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен кирпичный  
Число этажей 4 наличие повала нет

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Видюбова С.В.  
членов комиссии, представителя общественного домами комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Челомов В.Ч. произвела проверку готовности к  
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного  
оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов. замеша жем

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. кам. решетки

з) система центрального отопления удов. кам. решетки

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске  
к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство удов. кам. решетки

2. Обеспеченность :

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц  
обеспечен

Выводы и предложения.

Грядущие ком. решения клубу Ц.О.,  
механизмов, также окон.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_



Кротова В. П.  
Демидова Г. А.  
Лиси В. Н.