

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 05 » октября 2014 г.
Дом № 3 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Ленинская
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 1978 материал стен кирпичный
Число этажей 5 наличие повала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рахмобова С.Р.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Чирякова В.М. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов. (проб. замки окон)

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство удов.

2. Обеспеченность : _____

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц
обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется изменить очен

Председатель комиссии

Члены комиссии



Рахмонов С. П.
Медведева С. И.
Леккер В. Н.