

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«  » октября 2024 г.  
Дом № 4 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) Мирского  
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

## Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен кирпичной  
Число этажей 4 наличие повала нет

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Воробьева С.В.  
членов комиссии, представителя общественного домами комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Желонков В.И. произвела проверку готовности к  
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного  
оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения окна требуют замазки  
удов.

ж) отмостка вокруг здания требуется кам. решетчат

з) система центрального отопления требуется кам. решетчат

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске  
к эксплуатации печей ) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство требуется кам. решетчат

2. Обеспеченность :

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_




в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц  
обеспечены

Выводы и предложения.

Приобретение кач. решетчатых труб Ч.О.,  
отсутствия, жесткоприводные, железно-  
очаг.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

 Гагмагалов С. Р.  
 Гаймагалов Б. В.  
 Гаймагалов Б. Н.