

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«   » октябрь 2014 г.  
Дом № 5 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) Миксютская  
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

## Общие сведения по строению

Год постройки 1981 материал стен панельный  
Число этажей 5 наличие повала тех. подполье

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Виталева С.В.  
членов комиссии, представителя общественного домами комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Федотова В.И. произвела проверку готовности к  
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного  
оборудования :

а) крыша требуетеся кап. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

г) фасад здания требуетеся кап. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания требуетеся кап. ремонт

з) система центрального отопления требуетеся кап. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске  
к эксплуатации печей ) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство требуетеся кап. ремонт

2. Обеспеченность : \_\_\_\_\_

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется нам ремонт проводки,  
швов фасада, откосов, жидкого  
провода, ремонт черт Ц, О., ТЭС

Председатель комиссии

Члены комиссии



Кармазов С. С.  
Некрасова Г. В.  
Левин В. П.