

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октября 2014 г.
Дом № 7 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Мелекитская
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 1986 материал стен панельный
Число этажей 9 наличие повала нет, параша

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Варшавова С.В.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Щелочной В.М. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

г) фасад здания требуются сан. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов (требуются пласуферы
ремонт)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство требуются сан. ремонт

2. Обеспеченность : _____

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц
обеспечены

Выводы и предложения.

Средствам ком. решить вопроса,
для перепроверки, шрифт Ч.О.

Председатель комиссии

Члены комиссии



Рахматов С.Р.
Чеченова Т.О.
Мухомов В.Н.