

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 02 » октября 2014 г.
Дом № 8 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Ленинское
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен накирпичев
Число этажей 9 наличие повала тех. подвале

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Курчабова С.Д.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Челомогова Б.М. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

г) фасад здания требуются ком. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления требуются технические
ремонты

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство требуются ком. ремонт

2. Обеспеченность :

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения.

Сиробуемии ном. ресейет орасаде,
пируб Ч.О., эеектронировани

Председатель комиссии

Члены комиссии

Даржабов С.С.
Федотове Г.И.
Лики В.А.