

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2024 г.
Дом № 13 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Центральная _____
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1976 материал стен кирпичный
Число этажей 5 наличие повала шестое

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Раджабова С.Ф.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Александров В.И. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования:

а) крыша требуетеся кон. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

г) фасад здания требуетеся ремонт балконов

д) входные двери и оконные переплеты црб.

е) подвальные помещения црб. (приобретение утеплителя)

ж) отмостка вокруг здания црб.

з) система центрального отопления _____

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные црб.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство црб.

2. Обеспеченность: _____

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____




в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется капитальной ремонт
крыши, фасада, устранить дренажа

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

 Руждабов Р. В.
 Герасимов Г. В.
 Лукин В. Ф.