

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 2014 г.  
Дом № 18 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) Центральная  
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

## Общие сведения по строению

Год постройки 1971 материал стен кирпичный  
Число этажей 5 наличие повала имеется

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Виноградова С.В.  
членов комиссии, представителя общественного домами комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Федотова В.В. произвела проверку готовности к  
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного  
оборудования :

а) крыша требуетеся кап. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске  
к эксплуатации печей ) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство требуетеся кап. ремонт

2. Обеспеченность :

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется кон. решением провести,  
механизировать

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_



Тюмаев С. В.

Рубинская А. В.

Милин В. Н.