

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 2024 г.
Дом № 20 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Центральная _____
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 1973 материал стен панельный
Число этажей 5 наличие повала нет, параша

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Виджайков С.Ф.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Гусевых В.В. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

г) фасад здания требуетея кон. ремонт швов

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания требуетея кон. ремонт

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство требуетея кон. ремонт

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения.

Требуются кан. ресурсы отряда,
механизированные, отменены

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____



Рустамов С. Ф.
Телекеев С. И.
Селиванов В. Н.